

SKIKE V9 FIRE 200 luz na przedniej osi.

Autor: Buszman - 12/18/2019 16:31

Witam

U mnie Skike V9 Fire na przednich kołach jest luz, koła minimalnie się przesuwają po osi w lewo i prawo. Luz ten jest wielkości około 0,5 mm. Wygląda to tak że tuleja po której się obraca łożysko jednokierunkowe jest za długa. To jest normalne czy u mnie jest minimalna wada?

=====